

SICHERHEITSREGELN FÜR LKW-FAHRER



- Melden bei dem Wachdienst (Anlage Billitonweg) oder bei dem Kontrollraum (Anlage Mining)
- Kein Zugang ohne Ladenummer
- Legitimationsdokument erforderlich
- Keine Mitnahme von Personen und/oder Tiere
- Laden anfangen nur mit Genehmigung Nedmag
- Am Fahrzeug bleiben
- Fahrer für Lebensmittel Transporte sollen Niederländisch, Englisch oder Deutsch sprechen



Erforderliche persönliche Schutz Ausrüstung (PSA):

- Schutzhelme
- Schutzbrille mit Seitenschutz
- Schutzschuhe
- Bekleidung bei gefährlichen Substanzen: Arme, Beinen und Körper bedeckend
- Handschuhe, geeignet für die Nedmag Produkten



- Niederländische Verkehrsregeln gelten
- Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h
- Parken auf angewiesenen Plätzen und Motor abstellen



- Nicht rauchen, essen oder trinken während das Laden
- Anlage Billitonweg: Kantine und Toilette für Fahrer gegenüber der Brückenwaage
Anlage Mining: Toilette an der Rezeption der Fahrer.
- Absolutes Alkohol- und Drogenverbot



- Abspielgeräte wie MP3-Spieler verboten
- Filmen oder fotografieren nur mit Zustimmung des Nedmag Supervisors



- Leckagen verhindern
- Keine Abfälle zurück lassen
- Nicht mit offenen Luken fahren



Leckagen, gefährliche Situationen und Unfälle sofort dem Nedmag Supervisor melden oder den internen Alarmnummer anrufen: Anlage Billitonweg **0598 651 222**, Anlage Mining **0598 651 390**



Alarm: sich zum Sammelplatz begeben und Anweisungen folgen

Ein Verstoß gegen diese Regeln kann zu einem Hausverbot führen



Nedmag stellt hochwertige Produkte her für unterschiedliche Anwendungen auf Basis von Magnesiumsalz von unübertroffener Qualität.

In unserem Betrieb wird größter Wert auf Sicherheit gelegt. Unser Ziel ist es sicherzustellen dass jeder der auf dem Nedmag Gelände arbeitet, unser Werk wieder sicher und gesund verlässt.

Nedmag B.V.
www.nedmag.com
Anlage Billitonweg
Billitonweg 1
9641 KZ Veendam, die Niederlande
T + 31 598 651 911

Anlange Mining
Nedmagweg 199
9641 TA Veendam , die Niederlande
T + 31 598 651 390